

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidores de Espesor de Recubrimiento Ferroso / NO Ferroso, hasta 2000 micras

Selección Automática de Inducción Magnética o Técnicas de medición Eddy.

Categoría: Medidores de espesor de recubrimiento

SKU: BLUE-DT157. USD\$754.00

Modelo: DT157.



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

ModeloDT157.
MarcaPor confirmar con el proveedor
SKUBLUE-DT157. USD\$754.00

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Selección Automática de Inducción Magnética o Técnicas de medición Eddy. Los datos de medición son fácilmente transferido a PC para editar y almacenar. Recubrimientos no magnéticos (por ejemplo, pintura, zinc) sobre el acero. Revestimientos aislantes (por ejemplo, pintura) sobre metales NO ferrosos Recubrimientos NO Ferrosos sobre sustratos aislantes Calibración de un punto, dos puntos de calibración y calibración básica fácilmente Memoria para 2,500 lecturas (50 lecturas por GRUPO) Elimina lecturas individuales y lecturas de grupos fácilmente Alarma alta y baja para todos los modos de trabajo Fácil adaptarse a las condiciones de iluminación con 8 niveles de luz de fondo.

RANGO	EXACTITUD	TIPO DE Sonda
0~2000µm	0.1µm / 0.1 µm	F / N

1 Especificaciones técnicas

Tipo de Sonda	F / N
Principio de Funcionamiento	inducción magnética / Principio de corriente Eddy
Rango de Medición	0~2000µm
0~78.7mils	0~78.7mils
Tolerancia Garantizado (de lectura)	0~1000 µm
(+/- 2%+2) µm	(+/- 2%+2) µm
1000~2000µm (±3.5%)	1000~2000µm (±3.5%)
0~39.3mils (±2%±0.08mils)	0~39.3mils (±2%±0.08mils)
39.3~78.7mils(±3.5)	39.3~78.7mils(±3.5)
Precisión baja gama	0.1µm / 0.1 µm
Radio mínimo de curvatura	1.5mm / 3mm

Diámetro de área mínima	7mm / 5mm
Espesor crítico básica	0.5mm / 0.3mm
Temperatura de trabajo	0°C~40°C (32°F~104°F)
Humedad Relativa de Trabajo	20% ~90%
Información del sistema	Software Data View (para ver los datos almacenados en cada modo)
NO	vestimientos aislantes (por ejemplo, pintura) sobre metales NO ferrosos
Dos modos de medición	Continuo y Simple
Dos modos de trabajo	Modo directo y en grupo

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).