

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de rugosidad de superficie time 3221

Multi - parámetros de medición : Ra, Rp, Rv, Rt, Rz, Rq, Rsk, Rku, Rc, RPc, RSm, Rmr(c), tp, Rmr, Rpm, Rz1max, RzJIS, Rmax, Htp, Rδc, RΔq, RΔa, Pa, Pp, Pv, Pt, Pz, Pq, Psk,...

Categoría: **Rugosímetros**

SKU: **BLUE - 3221**

Modelo: **3221**



Imagen de catálogo BlueMetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo**3221**

Marca**Beijing TIME High Technology (China)**

SKU**BLUE - 3221**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Multi - parámetros de medición : Ra, Rp, Rv, Rt, Rz, Rq, Rsk, Rku, Rc, RPc, RSm, Rmr(c), tp, Rmr, Rpm, Rz1max, RzJIS, Rmax, Htp, Rδc, RΔq, RΔa, Pa, Pp, Pv, Pt, Pz, Pq, Psk, Pku, Pc, PSm, Pmr(c), Pmr, Pz1max, PzJIS, Pδc, PΔq Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2; Compatible con cuatro estándares de ISO1997, ANSI y JIS2001. Pantallas LCD TFT (todos los parámetros y gráficos). Se puede conectar a la impresora BLUE-TA230 (disponible) para imprimir todos los parámetros y gráficos.

RANGO	EXACTITUD	LONGITUD DE CORTE
400µm.	Menor o igual a ± 10%.	08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm seleccionable.

1 Especificaciones técnicas

Multi - parámetros	de medición: Ra, Rp, Rv, Rt, Rz, Rq, Rsk, Rku, Rc, RPc, RSm, Rmr(c), tp, Rmr, Rpm, Rz1max, RzJIS, Rmax, Htp, Rδc, RΔq, RΔa, Pa, Pp, Pv, Pt, Pz, Pq, Psk, Pku, P...
disponible	onectar a la impresora BLUE-TA230 (disponible) para imprimir todos los parámetros y gráficos.
Rango de medición	400µm.
Longitud de corte	08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm seleccionable.
Exactitud	Menor o igual a ± 10%.

2 Normas y estándares aplicables

ISO 1997

JIS 2001

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).