

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Termohigrómetro Ambiental tipo Pluma

Manual También conocido como termómetro digital tipo pluma y termómetro de bolsillo.

Categoría: Termohigrómetros

SKU: BLUE-DT132

Modelo: DT132



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

ModeloDT132

MarcaPor confirmar con el proveedor

SKUBLUE-DT132

☐ Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Pantalla LCD con Unidades de °C y % de Humedad Relativa Indicador de batería baja: Muestra un mensaje "BAT" cuando el voltaje de la batería cae por debajo del nivel de operación

RANGO de -30 ° C a 50 ° C	RANGO DE MEDICIÓN DE HUMEDAD 30% a 95% RH	RESOLUCIÓN 0.1% RH
------------------------------	--	-----------------------

1 Especificaciones técnicas

Rango de Medición de Humedad Relativa	30% a 95% RH
Resolución	0.1% RH
Rango de Medición de Temperatura	de -30 ° C a 50 ° C
Pantalla	LCD con funciones de °C, %RH y MAX., MIN.
Indicador de batería baja	Muestra un mensaje "BAT" cuando el voltaje de la batería cae por debajo del nivel de operación
Temperatura de almacenamiento	-10°C a 60°C (14°F a 140°F) en < 80% de Humedad Relativa
Rango de Humedad Relativa	de 30% a 95% Humead Relativa
Humedad	±5%RH (en temperatura hasta 25°C, Humedad Relativa de 30% a 95%)
Temperatura	±2%rdg ±2°C (en un rango de temperatura de -30°C a 50°C)

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).