FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Multímetro profesional con temperatura

Este multímetro marca la pauta con una combinación de precisión, características, facilidad de uso, seguridad y fiabilidad.

Categoría: **Amperímetros, multímetros y testers** | SKU: **BLUE-DT9918** | Modelo: **DT9918**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**DT9918**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-DT9918**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Este multímetro marca la pauta con una combinación de precisión, características, facilidad de uso, seguridad y fiabilidad. Tiene Lecturas de voltaje y corriente True RMS AC, Grabación de MAX-MIN, grabación de PEAK, así como las gamas de frecuencia y capacitancia. Tiene Lecturas de voltaje y corriente True RMS AC, Grabación de MAX-MIN, grabación de PEAK, así como las gamas de frecuencia y capacitancia. Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra: 1000 V DC/CA RMS. Indicación de batería baja: se muestra un símbolo de batería cuando el voltaje de la batería cae por debajo del nivel de funcionamiento. ESPECIFICACIONES DEL MULTIMETRO PROFESIONAL CON TEMPERATURA

FUNCIÓN	VOLTAJE DC	VOLTAJE AC
RANGO MÁXIMO / EXACTITUD BÁSICA	**600V / ±0.5%**	**600V / ±0.8%**

1 Especificaciones técnicas

FUNCIÓN	RANGO MÁXIMO / EXACTITUD BÁSICA
Voltaje DC	600V / ±0.5%
Voltaje AC	600V / ±0.8%
Corriente DC	10A / ±1.2%
Corriente AC	10A / ±1.8%
Resistencia	40MO / ±0.8%
Temperatura	760°C/1400°F / ±3.0%
Frecuencia	10MHz / ±1.5%
Capacitancia	200uF / ±3.0%
40mF	±3.0%

2 Normas y estándares aplicables

`IEC 61010`

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).