FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Detector de fugas de gas combustible

Fácil de usar con una mano y resistencia al impacto.

Categoría: **Detectores de fugas** | SKU: **BLUE-GD3300** | Modelo: **GD3300**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**GD3300**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-GD3300**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Fácil de usar con una mano y resistencia al impacto. El detector de cuello de cisne de 16″ pulgadas es fácil de medir las áreas de difícil acceso. Uso en ambientes contaminados: Elimina la concentración de gas de fondo con una tasa de tick totalmente ajustable. Rango calibrable en campo impulsado por bomba Visible y audible al 10% LEL para metano. Puede Calibrarse para otras concentraciones de gases. El gas detecta una amplia variedad de gases, incluidos algunos gases tóxicos y vapores molestos. La siguiente lista representa solo una parte de los gases más comunes que detectará.

RANGO	TIPO DE SENSOR	CALENTAMIENTO
10ppm	**De estado sólido**	**1 minuto aproximadamente**

1 Especificaciones técnicas

Rango calibrable en campo impulsado por bomba	10ppm
Tipo de sensor	De estado sólido
Alarma	Visible y audible al 10% LEL para metano. Puede Calibrarse para otras concentraciones de gases.
Calentamiento	1 minuto aproximadamente
Tiempo de respuesta	Menos de 2 segundos (hasta 40% LEL)
Ciclo de trabajo	Continuo
Longitud de la sonda	16″
Batería	3 “C” Alcalinas
Duración de la batería	8 horas continuas con uso típico
Sensibilidad	50ppm de metano

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).