

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Tacómetro y fototacómetro digital 2 en 1

Manual El tacómetro es un instrumento de mano que hace mediciones sin contacto, principalmente usado para la medición de la velocidad de un motor, velocidad lineal, o frecuencia.

Categoría: Tacómetros

SKU: BLUE-HT522

Modelo: HT522



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo **HT522**
Marca **Por confirmar con el proveedor**
SKU **BLUE-HT522**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Comúnmente usado en motores, ventiladores eléctricos, la fabricación de papel, plástico, fibra química, lavadoras o secadoras y en el campo de los coches.

RANGO	EXACTITUD	PANTALLA
2~20.000RPM	±2% + 2 dígitos	5 monitores LCD

1 Especificaciones técnicas

Pantalla	5 monitores LCD
Exactitud	±2% + 2 dígitos
Rango de medición con contacto	2~20.000RPM
Rango de medición sin contacto	2~99.999RPM
Conteo del rango de medición	1~99.999RPM
Resolución	0.1 o 1
Tiempo de muestreo	0.5s (más de 120RPM)
Consumo de energía	cerca de 45mA
Batería	9V
Temperatura de trabajo	0 a 50°C (32°F a 122°F)

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).