FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de adhesión digital Biuged

Max. Pull-off Presión: Φ10mm Dolly → 0-80 MPa; Φ14mm Dolly → 0-40 MPa; Φ20mm Dolly → 0-20 MPa; Φ50mm Dolly → 0-3,5 MPa; Este método de prueba te permite monitorear la res...

Categoría: **Adherencias** | SKU: **BLUE-BGD500** | Modelo: **BGD500**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**BGD500**
Marca	**Biuged (China)**
SKU	**BLUE-BGD500**

● Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Max. Pull-off Presión: Φ10mm Dolly → 0-80 MPa; Φ14mm Dolly → 0-40 MPa; Φ20mm Dolly → 0-20 MPa; Φ50mm Dolly → 0-3,5 MPa; Este método de prueba te permite monitorear la resistencia de pinturas y recubrimientos.También puede ser utilizado de manera rápida y precisa para decidir si pasa o no el producto. La adherencia de un solo recubrimiento o un sistema de multi-capa de pintura, barniz o productos relacionados se evalúa midiendo la tensión mínima necesaria para desprender o romper el recubrimiento.

PRUEBA DE PULL-OFF
Método para analizar la tensión del recubrimiento

TAMAÑO DOLLY
20mm (estándar); 10mm, 14mm, 50mm (Opcional)

1 Especificaciones técnicas

PRUEBA CROSS-CUT	Este método de prueba te permite monitorear la resistencia de pinturas y recubrimientos.
Prueba de Pull-off	Método para analizar la tensión del recubrimiento
Tamaño Dolly	20mm (estándar); 10mm, 14mm, 50mm (Opcional)
Max. Pull-off Presión	Φ10mm Dolly → 0-80 MPa; Φ14mm Dolly → 0-40 MPa; Φ20mm Dolly → 0-20 MPa; Φ50mm Dolly → 0-3,5 MPa;

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).