



EXPLOSIMETRO GAS ALERT MAX
XTII CON BOMBA DE SUCCIÓN
(H₂S, CO, O₂ Y %LEL)
BLUE-GAMXTII

FICHA TÉCNICA

 (81) 8315 5764

 ventas@bluemetric.mx



Descripción:

Explosímetro Gas Alert Max XTII con bomba de succión (H₂S, CO, O₂ y %LEL)

GasAlertMax XT II monitorea de forma confiable de 2, 3 y hasta 4 gases peligrosos y combina la operación sencilla con un solo botón con nuestra bomba motorizada robusta, para el muestreo inteligente a distancia, ideal para espacios confinados.

- No deben exponerse directamente a una alta concentración de combustión porque pueden dañarse los sensores y deberán ser reemplazados.
- En segundo lugar, el Detector de Gas Honeywell GasAlertMax XT II es la opción más segura y económica para los sistemas de detección de gases múltiples.
- Asimismo, utilizando la tecnología más avanzada del mercado, el GasAlertMax monitorea de manera precisa y confiable hasta cuatro condiciones peligrosas, y ofrece un dispositivo simple y fácil de usar para una fácil operación.
- Por otra parte, sus características de seguridad estándar y compatibilidad con otros instrumentos aseguran que el detector de gas sea el mejor instrumento para el cumplimiento de la supervisión de gas.
- Por último, el explosímetro GasAlert Max XT II tiene funciones de soporte en varios idiomas en inglés, francés, español, alemán y portugués

Características

- Tamaño: 5.1 × 2.8 × 2.0 pulgadas / 13.1 × 7.0 × 5.2 cm
- Peso: 11.5 onzas / 328 gr
- Temperatura: -4 a 122°F / -20 a 50°C
- Humedad: 10 – 100% RH (sin condensación)
- Alarmas: – Visual, vibratoria y sonora (95dB)
- Bajo, Alto, STEL, TWA, OL (fuera de límites), batería baja, bomba
- Pruebas: Alarmas sonoras y visuales en el momento de la activación, sensores, batería, bomba y circuitos (continua)
- Vida útil típica de la batería: 13 horas a 32°F / 0°C
- 8 horas a -4°F / -20°C
- Se recarga en 6 horas

- Extracción de bomba: Muestra desde hasta 75 pies / 23 m
- Opciones del usuario: Pitido de seguridad
- Bloqueo de seguridad (sensor)
- Alarmas retenidas
- Modo de pantalla segura
- Bloqueo de calibración IR
- Selección de lugar
- Forzar prueba de bloqueo
- Forzar prueba de respuesta cuando la fecha de prueba ya ha transcurrido Forzar calibración cuando la fecha de calibración ya ha transcurrido
- Configuración del sensor
- Identificación del detector
- Reconocimiento de alarma de nivel bajo
- Opciones de idioma (5)
- Establecer mensaje de arranque personalizado
- Intervalo de confianza
- Intervalo de registro de datos
- Calificaciones Protección de Acceso: Interferencia de radiofrecuencia / interferencia electromagnética: Cumple la directiva EMC 2004/108/ECIP66/67
- Certificaciones y aprobaciones: Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
- IECEx: Ga Ex ia IIC T4
- ATEX: CE II 1 G Ga Ex ia IIC T4 BR Ex ia IIC T4
- Garantía: Garantía total de 1 año en el equipo por defecto de fabrica
- Sensores: Detectan partes por millón (su sensibilidad de detección es muy alta)



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n.º 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México. | Email: ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764