



BLUE METRIC

Quality & Service



FICHA TECNICA MEDIDOR DE VIBRACION TIPO PLUMA

SKU: BLUE-HG6400




(81) 8315 5764



ventas@bluemetric.mx

Representación Estructural



Operación

El sensor del instrumento debe estar haciendo contacto de manera perpendicular con la superficie en la cual desea medir la vibración. Presiones el botón para comenzar la medición. El rango de medición es de 0.1 a 199.9 mm/s(rms), si se va más allá del rango de medición, la pantalla mostrará **1 .**

Suelte el botón, en la pantalla aparecerá el indicador "HOLD". El valor de medición permanecerá en pantalla durante unos 40 segundos tras soltar el botón y luego el instrumento se apagará de manera automática. Cuando en la pantalla aparece el indicador "BATT", esto quiere decir que el voltaje de la batería incorporada está bajo y debe recargarse.

Especificaciones técnicas

Parámetros:	RMS de velocidad de vibración (mm/s)
Rango de medición:	0.1mm/s a 199.9mm/s
Pantalla:	Pantalla LCD de 3 ½ dígitos con intervalo de actualización de 0.5 segundos
Suministro de energía:	Batería de litio de 3.7V incorporada
Capacidad de batería:	Aproximadamente 4 horas de operación continua o aproximadamente 1000 operaciones intermitentes
Temperatura de operación:	De 0°C a 40°C
Humedad de operación:	Menor a 85% RH
Condiciones de prueba:	Temperatura ambiente (20°C ± 5°C) con humedad relativa menor a 80%
Dimensiones:	155x22x18mm
Peso:	55g



**Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n. ° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre
Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México | Email:
ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764**