



SENSOR DE OXIGENO PARA
EXPLOSIMETRO GAS ALERT MAX
XTII
BLUE-SRX10C1

FICHA TÉCNICA

 (81) 8315 5764

 ventas@bluemetric.mx



Descripción:

El Sensor de Oxígeno de Reemplazo para explosímetros Gas Alert Max XT II es esencial para mantener un monitoreo preciso del nivel de oxígeno en entornos industriales. Este componente, diseñado específicamente para el Gas Alert Max XT II, garantiza la continuidad en la detección para asegurar un ambiente de trabajo seguro. Su integración sin complicaciones facilita el reemplazo, asegurando una transición suave y rápida.

Este sensor es vital para la seguridad del personal, ya que proporciona alertas precisas en tiempo real sobre los niveles de oxígeno, permitiendo a los trabajadores tomar medidas preventivas en caso de situaciones potencialmente peligrosas. Su diseño avanzado y tecnología confiable aseguran un rendimiento consistente, manteniendo la eficacia del Gas Alert Max XT II.

Optar por el sensor de oxígeno de reemplazo es una inversión en la seguridad laboral continua. Mantén tus dispositivos en condiciones óptimas para un monitoreo fiable y preciso, garantizando un entorno de trabajo saludable y seguro para todos. La seguridad del personal es la prioridad, y este sensor contribuye significativamente a mantener altos estándares de seguridad industrial.



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n.º 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México. | Email: ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764